

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 4300 - 28/11/2020 / COEN - INDECI / 09:45 HORAS
(Reporte N° 2)

ATENDIDA

ANIEGO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

I. HECHOS:

El 25 de noviembre de 2020, a las 06:54 horas, se registró la ruptura de una tubería matriz de agua potable afectando a las viviendas en el AA.HH. Los Vencedores, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO



III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 28 de noviembre de 2020, a las 09:30 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS
	PERSONAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS
DPTO. LIMA		
PROV. LIMA		
DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO	4	1

Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Sábado, 28 de noviembre de 2020

Local

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

- ✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, informó que:
 - Culmino con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - La familia afectada no requiere bienes de ayuda humanitaria.
- ✓ La emergencia ha sido atendida, se procede con el cierre el reporte.


FUENTE:

- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.
- Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.

Chorrillos, 28 de noviembre de 2020

COEN - INDECI

V.° B.°



Gral Brig ROLANDO G. CAPUCHO CÁRDENAS
 COORDINADOR
 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil



JULISSA NOEMÍ LEONTOP PRECIADO
 Economista CEL
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: J. Chumpitaz P.

Actualizado por: N. Paredes H.

ANEXO:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Cronología de acciones de Respuesta y Rehabilitación.
3. Vistas fotográficas.

ANEXO (1)**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 28-noviembre-2020

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno : GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom.: MUNICIPALIDADES

Departamento: LIMA

Provincia: LIMA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	244,594	3,216,966	76.6

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

ANEXO (2)

CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

25/11/2020

13:15 Horas

Local

SEDAPAL

- ✓ El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, informó que:
 - Se culminó con la limpieza y desinfección de los seis predios afectados, asimismo se activó el seguro a fin de resarcir los daños.
 - Se procedió con el cierre del servicio que abastece la zona, posteriormente será restablecido una vez se finalicen las reparaciones.
 - Un camión cisterna de la empresa reparte el agua potable, de manera gratuita, a las familias afectadas.
 - Se realiza el mantenimiento del colector de desagüe que también resultó afectado.

10:20 Horas

Local

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

- ✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, informó que:
 - Se realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - La empresa SEDAPAL logró controlar la ruptura de la tubería, asimismo continúa con los trabajos.

ANEXO (3)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

Aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho

