

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 4396 - 5/12/2020 / COEN - INDECI / 12:00 HORAS
(Reporte N° 1)

ATENDIDA

DELIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA

I. HECHOS:

El 5 de diciembre de 2020, a las 00:28 horas, producto de las intensas precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento de tierra y piedras, en la zona del centro poblado Muqueq, afectando a un vehículo de la empresa recaudadora Hermes, distrito de Acoria, provincia de Huancavelica.

II. ESTADO SITUACIONAL:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	MUQUEQ



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 5 de diciembre de 2020, a las 11:50 horas.

UBICACIÓN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	CARRETERA AFECTADA (ml)
DPTO. HUANCVELICA	
PROV. HUANCVELICA	
DIST. ACORIA	30

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Sábado, 05 de diciembre de 2020

Regional

GORE Huancavelica

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través de su Reporte Complementario N° 461/05-12-2020/COER-HVCA, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de Acoria se apersonó con dos vehículos pesados (cargador frontal), para realizar la limpieza de la vía afectada en la zona.
 - La vía se encuentra restablecida en su totalidad.
 - Se brindó la ayuda remolcándolo al vehículo e la empresa Hermes vara por el lodo.
 - No se reporta daños a la vida y la salud de las personas.

- ✓ La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte

FUENTE:

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica.

**Chorrillos, 05 de diciembre de 2020
COEN - INDECI**

Vº Bº



Gral Brig ROLANDO G. CAPUCHO CÁRDENAS
COORDINADOR
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



JULISSA NOEMÍ LLONTOP PRECIADO
Economista CEL
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado Por: W. Perea M.

ANEXO:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Vistas fotográficas.

ANEXO (1)

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 05 - diciembre - 2020

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento: HUANCVELICA

Provincia: HUANCVELICA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	160,307	1,472,875	57.2

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

2. MAQUINARIA UTILIZADA:

Actualizado al 5 de diciembre de 2020, a las 10:30 horas.

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Cargador frontal	2	Municipalidad Distrital de Acoria	Trabajos de limpieza de la vía afectada
TOTAL	2		

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica.

F

ANEXO (2)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

