

INFORME DE EMERGENCIA N° 049 - 19/1/2021 / COEN - INDECI / 17:40 HORAS
(Informe N° 3)

ATENDIDO

DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO

I. HECHOS:

El 18 de enero de 2021, a las 12:30 horas, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales se produjo el deslizamiento de (tierra y piedras), que afectó la carretera de Paucartambo – Anexo de Llaupi, distrito de Paucartambo, provincia de Pasco.

El 8 de enero de 2021, a las 06:00 horas, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales se produjo el deslizamiento que afectó a la trocha carrozable de la localidad de Ramosgasha, distrito de Paucartambo, provincia de Pasco.

El 3 de enero de 2021, a las 04:30 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo un deslizamiento que afectó a las vías de comunicación en varios tramos, de la carretera en el sector Rergoy - Rancas del barrio Collana, a 1 km. de los anexos Habaspata y Shuyhua, distrito de Paucartambo, provincia de Pasco.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ANEXO	SINPAD
PASCO	PASCO	PAUCARTAMBO	LLAUPI	133055
			ANEXO	
			HABASPATA	123458
			LOCALIDAD	
			RAMOSGASHA	132181



III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 19 de enero de 2021, a las 17:40 horas.

UBICACIÓN	TRANSPORTE	
	CARRETERA AFECTADA (m)	TROCHA AFECTADA (m)
DPTO. PASCO		
PROV. PASCO		
DIST. PAUCARTAMBO	30	1

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco.

Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Paucartambo.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Martes, 19 de enero de 2021

Local

Municipalidad Distrital de Paucartambo

- ✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Paucartambo informó que culminaron con los trabajos de recuperación de las carreteras y trocha carrozable afectadas por deslizamiento en los anexos de Llaupi, Habaspata y la localidad de Ramosgasha, con apoyo de maquinaria pesada de la misma Municipalidad Distrital.
- ✓ La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del presente reporte.

FUENTE:

- Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Paucartambo.
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior.
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco.
- INFORME DE EMERGENCIA N° 023 - 9/1/2021 / COEN - INDECI / 17:20 HORAS (Informe N° 2).

Chorrillos, 19 de enero de 2021
COEN - INDECI

V.° B.°



Gral. Brig. (r) Ricardo Seijas Del Castillo
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil



Robert Daniel Martel Flores
 Especialista en GRD
 Evaluador (e) del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: J. Chumpitaz P.

Actualizado por: J. Mulatillo M.

ANEXO:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Cronología de acciones.
3. Vistas fotográficas.

ANEXO (1)**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 19-enero-2021

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : PASCO

Provincia : PASCO

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	91,800	91,800	0.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.**2. MAQUINARIA UTILIZADA:**

Actualizado el 19 de enero de 2021, a las 18:00 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por:	Uso
Cargador frontal	1	Municipalidad Distrital de Paucartambo	Trabajos de limpieza y Recuperación de la vía y trocha carrozable
Volquete	1		
Retroexcavadora	1		
TOTAL	3		

Fuente: Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Paucartambo.

ANEXO (2)**CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****9/1/2021** **Regional****GORE Pasco**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco informó que:
 - En el anexo de Habaspata se realiza los trabajos de limpieza con un cargador frontal, pero continúan los deslizamientos; el tránsito continúa interrumpido.
 - En el anexo de Shuyhua se coordina con la Sub Gerencia de Maquinaria Equipo y Maestranza para que realicen los trabajos de limpieza en la trocha afectada, el tránsito se encuentra restringido.

5/1/2021 **Regional****GORE Pasco**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco, mediante su Reporte Preliminar N° 006-5/1/2020/COER-PASCO/11:10 Horas, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Paucartambo continúa con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Se coordinará con la Sub Gerencia de Maquinarias para realizar los trabajos de limpieza en la carretera afectada.
 - Se realizará el registro de la emergencia al SINPAD.
 - El tránsito se encuentra interrumpido.

4/1/2021 **Regional****GORE Pasco**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco, mediante su Reporte Preliminar N° 005-4/1/2020/COER-PASCO/17:30 Horas, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Paucartambo realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Se coordina con la Sub Gerencia de Maquinarias para realizar los trabajos de limpieza en la vía.
 - Se registró en el SINPAD las afectaciones del anexo de Habaspata.
 - El tránsito se encuentra restringido.

ANEXO (3)

VISTAS FOTOGRAFICAS

19 ENE 2021

Deslizamiento en el anexo de Llaupi, Distrito de Paucartambo



9 ENE 2021

Deslizamiento en la localidad de Ramosgasha



5 ENE 2021

Deslizamiento en el anexo de Shuyhua



4 ENE 2021

Deslizamiento en el anexo de Habaspata

