

**INFORME DE EMERGENCIA N° 052 - 20/1/2021 / COEN - INDECI / 12:00 HORAS**  
**(Informe N° 1)**

ATENDIDA

# DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE VITOC - JUNÍN

**I. HECHOS:**

El 19 de enero del 2021, a las 05:00 horas aproximadamente, se registraron precipitaciones pluviales intensas originando un deslizamiento por activación de La Quebrada Chilpes y ocasionando la interrupción del tránsito de la carretera de acceso a la localidad de Vitoc, en el distrito de Vitoc, provincia de Chanchamayo.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	SINPAD
JUNÍN	CHANCHAMAYO	VITOC	QUEBRADA CHILPES	133187



### III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 20 de enero del 2021, a las 12:00 horas.

UBICACIÓN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	CARRETERA AFECTADA (m)
DPTO. JUNÍN	
PROV. CHANCHAMAYO	
DIST. VITOC	100

Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Vitoc

### IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

#### Miércoles, 20 de enero del 2021

##### Nacional

##### INDECI

- ✓ El director de la Dirección Desconcentrada del Indeci Junín en su reporte de situación, informó que :
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Ramón reportó que :
    - Han culminado los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía afectada hacia las 14:00 horas del 19/1/2021.
    - El tránsito se encuentra restablecido completamente.
    - El equipo mecánico ha sido replegado.
    - No se reportan daños a la vida y la salud de las personas.
    - La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Ramón registró la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación - SINPAD.
- ✓ La emergencia ha sido atendida y se procede al cierre del reporte.

#### Martes, 19 de enero del 2021

##### Nacional

##### INDECI

- ✓ El director de la Dirección Desconcentrada del Indeci Junín en su reporte de situación, informó que :
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Ramón reportó que :
    - Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Ramón realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
    - La Municipalidad Distrital de Vitoc ha dispuesto la movilización de un (1) Cargador Frontal para realizar los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía afectada.


- El tránsito se encuentra interrumpido de forma temporal hasta que culminen los trabajos de recuperación de la vía. No existe una vía alterna.
- No se reportan daños a la vida y la salud de las personas.
- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Ramón registrará la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación - SINPAD.

**FUENTE:**

- Dirección Desconcentrada del Indeci – Junín
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Vitoc
- Reporte Preliminar N° 196 - 19/1/2021 / COEN - INDECI / 19:40 Horas

**Chorrillos, 20 de enero del 2021****COEN - INDECI**

CPC. Milagros del Pilar Dávila Vásquez  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**V.ºB.º**  

Gral. Brig. (r) Ricardo Seijas Del Castillo  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**Elaborado por:** J. L. Bocanegra R.**Actualizado por:** J. L. Bocanegra R.**ANEXO:**

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Cronología de Acciones de Respuesta y Rehabilitación
3. Vistas Fotográficas.

## ANEXO (1)

### RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

#### 1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 20 de enero del 2021

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno : GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom.: MUNICIPALIDADES

Departamento: JUNIN

Provincia: CHANCHAMAYO

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC	260,486	170,424	99.3

**Fuente:** Ministerio de Economía y Finanzas.

#### 2. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

Actualizado al 20 de enero del 2021, a las 12:00 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Cargador Frontal	1	Municipalidad Distrital de Vitoc	Trabajos de limpieza y rehabilitación de plataforma de carretera.
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		

**Fuente:** Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Vitoc

ANEXO (2)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

Deslizamiento en el Distrito de Vitoc

20 ENE 2021

