

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 335 - 19/1/2021 / COEN - INDECI / 12:20 HORAS
(Reporte N° 1)

ATENDIDO

DERRUMBE EN EL DISTRITO DE QUITO ARMA - HUANCAVELICA

I. HECHOS:

El 13 de enero del 2021, a las 13:20 horas, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales que se presentaron en la zona se produjo un derrumbe que afectó un canal de riego y energía eléctrica en el centro poblado Mutanga, distrito de Quito Arma, provincia de Huaytara.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO
HUANCAVELICA	HUAYTARA	QUITO ARMA	MUTANGA



III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 19 de enero del 2021, a las 12:20 horas.

UBICACIÓN	SERVICIOS BASICOS	AGRICULTURA
	ENERGIA ELECTRICA AFECTADOS (%)	CANAL DE RIEGO AFECTADO (m)
DPTO. HUANCVELICA		
PROV. HUAYTARA		
DIST. QUITO ARMA	10	150

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Martes, 19 de enero del 2021

Regional

GORE Huancavelica

- ✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Quito Arma informó que:
 - Culminó con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
 - La empresa eléctrica restableció el servicio de energía eléctrica en la zona.
 - La población realizó los trabajos de reparación del canal de riego afectado.
- ✓ La emergencia ha sido atendida, se procede con el cierre del reporte.

14/1/2021

Regional

GORE Huancavelica

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través de su Reporte Complementario N° 045. 13-01-2021/COER-HVCA/15:00 horas, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Quito Arma realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
 - Se realiza las coordinaciones con la empresa eléctrica para los trabajos de reposición de los postes afectados del servicio eléctrico en la zona.
 - No reportan daños a la vida y la salud de las personas.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica.
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Quito Arma.


Chorrillos, 19 de enero del 2021

COEN – INDECI

V.ºB.º



Gral. Brig. (r) Ricardo Seijas Del Castillo
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



Robert Daniel Martel Flores
Especialista en ORD
Evaluador (e) del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: P. Morales M.

Actualizado por: N. Paredes H.

ANEXO:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación
2. Vistas fotográficas.



ANEXO (1)**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 19-enero-2021

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno : GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. : MUNICIPALIDADES

Departamento :HUANCAVELICA

Provincia : HUAYTARA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO ARMA	4,200	4,200	0.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

ANEXO (2)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

13 ENE 2021

