

**REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 009 - 7/1/2021 / COEN - INDECI / 19:50 HORAS
 (Reporte N° 1)**

ANTE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL DISTRITO DE MAGDALENA - AMAZONAS

I. HECHOS:

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (IGEMMET), mediante Informe Técnico N° A7009, presentó la Evaluación de Movimientos en Masa en la quebrada Gichmal el cual identificó un deslizamiento antiguo que se reactiva y consideró que es una zona crítica de peligro muy alto por deslizamiento, por lo que se manifiesta ante la presencia de lluvias intensas o extraordinarias en los últimos días en la región Amazonas y la población se encuentra expuesta a sufrir daños a la vida la salud, en la localidad y distrito de Magdalena, Provincia de Chachapoyas.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	CODIGO DE PELIGRO SINPAD
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MAGDALENA	QUEBRADA GUICHMAL	5198



III. ELEMENTOS EXPUESTOS:

Actualizado al 7 de enero de 2021, a las 19:50 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (FAMILIAS)	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS
	PERSONAS	VIVIENDAS
DPTO. AMAZONAS		
PROV. CHACHAPOYAS		
DIST. MAGDALENA	701	314

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional Amazonas.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Jueves, 7 de enero de 2021

Regional

GORE - Amazonas

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas, mediante Reporte de Peligro Inminente N° 001 /30/12/2020 COER AMAZONAS, informó que:

GORE AMAZONAS

- El Gobierno Regional de Amazonas, instaló un Sistema de Alerta Temprano – SAT de nivel comunitario, con la finalidad de la población de Magdalena este en alerta permanente ante la presencia de huacos por la activación de la quebrada de Guichmal.
- El Gobierno Regional de Amazonas, ha realizado reuniones con diferentes sectores, con la finalidad de los representantes del IGEMMET expongan el Informe Técnico N° A7009.
- Se realizó la estimación de riesgo conformado por un equipo técnico del Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de Magdalena, donde se determinó que la población de la localidad es susceptible a sufrir daños por movimiento de masa debido a la vulnerabilidad y riesgo muy alto.

Municipalidad Distrital de Magdalena - Amazonas

- La municipalidad solicitó al INGEMMET la evaluación por peligro geológico en el sector Guichmal y alrededores a la localidad de Magdalena.
- El INGEMMET elaboró el Informe Técnico N° A7009 sobre la evaluación de movimientos de masa en la quebrada Guichman.
- La municipalidad socializó con la población sobre el informe técnico, brindando información sobre el peligro inminente que se encuentra ante deslizamiento de flujo.
- Se solicita al Gobierno Regional de Amazonas la Declaratoria de Estado de Emergencia.

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas

Chorrillos, 7 de enero de 2021


COEN - INDECI

V.ºB.º



Gral. Brig. (r) Ricardo Seijas Del Castillo
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: W. Perea M.



Robert Daniel Martel Flores
Especialista en GRC
Evaluador(a) del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: W. Perea M.

ANEXO:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Vistas fotográficas.

ANEXO (1)**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 7 - enero - 2021

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : AMAZONAS

Provincia : CHACHAPOYAS

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA	8,000	8,000	0.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

ANEXO (1)
VISTAS FOTOGRÁFICAS
07 ENE 2021

