

REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 011 - 9/1/2021 / COEN - INDECI / 19:15 HORAS
(Reporte N° 4)

POR DESBORDE DEL RÍO SICRA EN EL DISTRITO DE LIRCAY - HUANCVELICA

I. HECHOS:

El 3 de enero de 2021, a las 09:50 horas, se reporta el peligro por un posible desborde del río Sicra, como consecuencia de las lluvias intensas que se presentan en la zona el cual ha incrementado su caudal y podría afectar a la cimentación de las viviendas aledañas a la ribera del río en mención, a la altura del Jr. Ocoña en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes del departamento de Huancavelica. **CODIGO SINPAD 5518.**

II. UBICACIÓN:

| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | SECTORES |
|--------------|-----------|----------|-------------|
| HUANCVELICA | ANGARAES | LIRCAY | JIRON OCOÑA |



III. ELEMENTOS EXPUESTOS:

Actualizado al 9 de enero de 2021 a las 19:15 horas

| UBICACIÓN | FAMILIAS | VIVIENDAS |
|-------------------|----------|-----------|
| DPTO. HUANCVELICA | | |
| PROV. ANGARAES | | |
| DIST. LIRCAY | 35 | 35 |

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Sábado, 9 de enero de 2021

Regional

GORE Huancavelica

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, mediante su Reporte Complementario N° 005.09-01-2021/COER-HVCA/10:00 horas, informó que el personal COER se comunicó con el asistente técnico de la provincia de Angaraes, quien informa que durante el transcurso de la noche y hasta estas horas, el clima se encuentra estable en cuanto a las precipitaciones, en consecuencia, el caudal del río Sicra se mantiene, también el asistente técnico hace mención que las maquinarias dispuestas por el gobierno provincial y regional vienen realizando trabajos de protección en los puntos críticos de la ribera del río Sicra.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica.
- Dirección Desconcentrada de Indeci - Huancavelica.
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Lircay.
- Reporte de Peligro Inminente N° 004-4/1/2021/COEN-INDECI/20:45 Horas (Reporte N° 2).


Chorrillos, 9 de enero de 2021

COEN - INDECI

V.°B.°



ING. CARLOS A. CORTEZ CEPEDES
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil



Gral. Brig. (r) Ricardo Seijas Del Castillo
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: N. Paredes H.

Actualizado por: J. Chumpitaz P.

ANEXO:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Cronología de acciones de Respuesta y Rehabilitación.
3. Vistas fotográficas.



ANEXO (1)**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 9 de enero del 2021

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno : GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom.: MUNICIPALIDADES

Departamento: HUANCVELICA

Provincia: ANGARAES

| Municipalidad | PIA | PIM | Avance % |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIRCAY | 493,550 | 281,150 | 85.5 |

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.**2. MAQUINARIA PESADA EMPLEADA:**

Actualizado al 5 de enero de 2021, a las 17:45 horas

| Tipo de Maquinaria | Cantidad | Asignado por | Uso |
|--------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Retroexcavadora | 1 | Municipalidad Provincial de Angaraes | Trabajos de limpieza y rehabilitación |
| Retroexcavadora | 1 | Gobierno Regional de Huancavelica | |
| TOTAL | 2 | | |

Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Lircay

ANEXO (2)**CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****5/1/2021** **Nacional****INDECI****DDI Huancavelica**

- ✓ La Dirección Desconcentrada de Indeci - Huancavelica informó que:
 - El Gobernador Regional de Huancavelica visitó la zona de posible desborde del río Sicra juntamente con el Sub Gerente Regional de la provincia de Angaraes y funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica, en la cual dispuso que, de manera inmediata, se instale una torre de iluminación y se dote de una motobomba estacionaria para poder afrontar alguna eventualidad que pudiera suceder en dicha jurisdicción.
 - Se continúan realizando los trabajos de encausamiento de las aguas del río Sicra con una (1) excavadora de la Municipalidad Provincial de Angaraes.
 - En horas de la mañana arribo a Lircay una (1) excavadora del Gobierno Regional de Huancavelica para reforzar los trabajos que se realizan en el cauce del río Sicra.

 Local**Municipalidad Distrital de Lircay**

- ✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Lircay informó que:
 - A la fecha están trabajando dos (2) excavadoras en la descolmatación del lecho del río Sicra, como resultado de estos trabajos se ha logrado controlar temporalmente el desborde del río Sicra.
 - La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Lircay ha logrado identificar las zonas vulnerables de Lircay y, con ello, enfocar los trabajos de prevención y proteger a la población.
 - Los puntos vulnerables identificados se ubican en:
 - Barrio Los Guindales – Jr. Ocoña, donde actualmente labora la maquinaria pesada.
 - Intersección del Jr. Ocoña con el Jr. Buenaventura.
 - Primer Tramo del Jr. Maravillas.

4/1/2021 **Regional****GORE Huancavelica**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica informó que:
 - El Gerente de Infraestructura del GORE HVCA reporta que se ha logrado controlar temporalmente el desborde del río Sicra.

- Las autoridades de la provincia de Angaraes y Gobierno Regional de Huancavelica se reúnen con carácter de emergencia para activar el plan de contingencia e iniciar una acción inmediata de verificación de las zonas vulnerables a efectos salvaguardar la integridad de la población.
- Continúan los trabajos de encauzamiento de las riberas del Río Sicra, en Lircay, como parte del Plan de Contingencia ante la época de lluvias. Estos trabajos buscan proteger las zonas vulnerables a lo largo de cauce del río. La inspección está a cargo de los titulares de Supervisión y Liquidación y Defensa Civil del Gobierno Regional de Huancavelica.

3/1/2021

Regional

GORE Huancavelica

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, mediante su Reporte de Peligro Inminente N° 005_03/01/2021/COER HVCA/13:30 horas, informó que:
 - La Municipalidad Provincial de Angaraes viene realizando trabajos de encauzamiento de las aguas con maquinaria pesada a fin de prevenir emergencias que se pudieran presentar a consecuencia de la crecida de la aguas del río Sicra.
 - El Gobierno Regional de Huancavelica coordinó con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para el traslado de maquinaria pesada (excavadora) a la zona donde se presenta el peligro, para realizar trabajos de protección de las inmediaciones más cercanas.
 - El Gobierno Regional de Huancavelica apoyará con combustible a la maquinaria pesada, a fin de que realicen los trabajos de limpieza y protección en el río Sicra.

Nacional

INDECI

- ✓ La Dirección Desconcentrada de Indeci Huancavelica informó que se encuentra realizando el asesoramiento al secretario técnico de defensa civil para el registro en el SINPAD.

ANEXO (3)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

Peligro Inminente en el distrito de Lircay

9 ENE 2020



5 ENE 2021



4 ENE 2021

