

**REPORTE PRELIMINAR Nº 264 - 27/1/2021 / COEN - INDECI / 00:25 HORAS**

# DERRUMBE EN EL DISTRITO DE SAN MATEO - LIMA

## I. HECHOS:

El 26 de enero de 2021, a 18:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las constantes precipitaciones pluviales registradas en la zona, produjo un derrumbe que causo la afectación en la Carretera Central en el Km 86 en la localidad de Ocatara en el Distrito San Mateo, provincia de Huarochirí.

## II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
LIMA	HUAROCHIRI	SAN MATEO	OCATARA



**Distribución:** A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

### III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 27 de enero de 2021, a las 00:15 horas.

UBICACIÓN	TRANSPORTE
	CARRETERA AFECTADA (m)
DPTO. LIMA	
PROV. HUAREOQUIRI	
DIST. SAN MATEO	50

**Fuente:** Empresa Concesionaria DEVIANDES  
 Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior

### IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

**Miércoles, 27 de enero de 2021**

**Sectorial**

**MININTER**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior en su Reporte Preliminar N° 20210000139 de fecha y hora del reporte 26 de enero de 2021 a 20:35 horas, informó que:
  - Personal PNP de protección de Carreteras San Gerónimo se desplazó al lugar de la emergencia brindando apoyo en materia de seguridad y orden de tránsito.
  - Personal y maquinaria de la concesionaria DEVIANDES realiza la limpieza y rehabilitación de la vía afectada.
  - El tránsito se encuentra restringido en una sola vía.

**FUENTE:**

- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior

**Chorrillos, 27 de enero de 2021**  
**COEN – INDECI**

V.° B.°



\_\_\_\_\_  
 Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO  
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
 Instituto Nacional de Defensa Civil



\_\_\_\_\_  
 JULISSA NOEMI LLONTOP PRECIADO  
 Economista CEL  
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

**Elaborado por:** L. Sánchez H.

**ANEXO:**

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación
2. Vistas fotográfica

**ANEXO 1****RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN**1. **MAQUINARIA PESADA:**

Actualizado al 27 de enero del 2021, a las 00:15 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Retroexcavadora	1	Concesionaria DEVIANDES	Limpieza y Rehabilitacion de via
Cargador de frontal	1		
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>		

Fuente: Empresa Concesionaria DEVIANDES



## ANEXO 2

### VISTAS FOTOGRAFICAS

