


REPORTE COMPLEMENTARIO N° 2550 - 13/5/2021 / COEN - INDECI / 00:50 HORAS 
 (Reporte N° 1)

DERRUMBE EN EL DISTRITO DE COCHARCAS - APURÍMAC

I. HECHOS:

El 11 de mayo de 2021, a las 05:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo un derrumbe que afecto a la carretera en la localidad de Carmen de Cuay, distrito de Cocharcas, provincia de Chincheros.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADOS	SINPAD
APURÍMAC	CHINCHEROS	COCHARCAS	CARMEN DE CUAY	139072



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 13 de mayo de 2021, a las 00:50 horas.

UBICACIÓN	DAÑOS MATERIALES
	TRANSPORTES
	CAMINO RURAL AFECTADO (m)
DPTO. APURÍMAC	
PROV. CHINCHEROS	
DIST. COCHARCAS	20

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Jueves, 13 de mayo de 2021

Regional

GORE Apurímac

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, mediante su Reporte Situacional N° 005-2021/COER-APURÍMAC, informó que:
 - El personal de la OGRD de la Municipalidad Distrital de Cocharcas culminó con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
 - La Municipalidad Distrital de Cocharcas, con apoyo de maquinaria pesada, culminó con los trabajos de limpieza en la vía afectada.
 - El tránsito se encuentra restablecido.
 - La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.

Nacional

INDECI - COEN

- ✓ Se procede al cierre del presente reporte, teniendo en cuenta que la autoridad local a la fecha no actualizó el registro de la emergencia en el SINPAD, pese haberse realizado las coordinaciones respectivas.

Martes, 11 de mayo de 2021

Regional

GORE Apurímac

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, mediante su Reporte Complementario N° 0131-2021 / COER-Apurímac, informó que:
 - El personal de la OGRD de la Municipalidad Distrital de Cocharcas realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
 - La Municipalidad Distrital de Cocharcas, con apoyo de maquinaria pesada, realiza los trabajos de limpieza en la vía afectada.
 - El tránsito se encuentra restringido, no se cuenta con vía alterna.
 - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.

V. **FUENTE:**

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac.
- REPORTE PRELIMINAR N° 1332 - 11/5/2021 / COEN - INDECI / 17:30 HORAS.


Chorrillos, 13 de mayo de 2021

COEN INDECI

V.° B.°



ING. CARLOS A. CORTÉZ CEPEDÉS
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



Gral. Brig. (r) Ricardo Seijas Del Castillo
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: GM. Vilcas P.

Elaborado por: J. Chumpitaz P.

ANEXO:

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Vistas fotográficas.

ANEXO 1**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. MAQUINARIA UTILIZADA:**

Actualizado el 13 de mayo de 2021, a las 00:50 horas.

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por:	Uso
Retroexcavadora	1	Municipalidad Distrital de Cocharcas	Trabajos de limpieza
TOTAL	1		

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac.



ANEXO 2

VISTAS FOTOGRÁFICAS



Trabajos de rehabilitación en la vía