

REPORTE PRELIMINAR N° 1298 - 4/5/2021 / COEN - INDECI / 19:00 HORAS


LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE CARHUAZ - ÁNCASH

I. HECHOS:

El 3 de mayo de 2021, a las 18:47 horas, a consecuencia de las lluvias intensas se produjeron filtraciones de agua que afectaron a una vivienda en el barrio Cuyashpampa, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	BARRIO	SINPAD
ANCASH	CARHUAZ	MARCARÁ	CUYASHPAMPA	138903



III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 4 de mayo de 2021, a las 19:00 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)	VIVIENDA Y LOCAL PÚBLICO
	DAMNIFICADA	VIVIENDA INHABITABLE
DEPA. ANCASH		
PROV. CARHUAZ		
DIST. MARCARÁ	3	1

Nota: En proceso de evaluación.

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Martes, 4 de mayo de 2021

Regional

GORE Áncash

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su Reporte Complementario N° 184/04-05-2021 / COER-ANCASH / 11:50 HORAS (Reporte N°1), informó que:
 - El personal de la OGRD de la Municipalidad Distrital de Marcará realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), además registra la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).
 - Las personas damnificadas pernoctan en la parte habitable de su vivienda.
 - La municipalidad distrital notificará a las personas a fin de que evacuen, además realizan las labores de retiro y eliminación de escombros. Se coordina con la Municipalidad Provincial de Carhuaz para el apoyo con Bienes de Ayuda Humanitaria.
 - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.


V. FUENTE:

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.

Chorrillos, 4 de mayo de 2021

COEN - INDECI

V.° B.°



 Gral. Brig. (r) Ricardo Seijas Del Castillo
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil



 ING. CARLOS A. CORTÉZ CESPEDES
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: J. Ferrer Q.

Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>.

ANEXO:
Vistas fotográficas.



ANEXO

VISTAS FOTOGRÁFICAS

4 MAY 2021



Vivienda inhabitable producto de las lluvias intensas